



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixmoco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-5264-45	FECHA:	08/05/2024




Foto 1: Pintada del edificio escolar en la parte exterior



Foto 2: la parte interior del edificio escolar para la pintada.



Foto 3: cambio de lámparas en algunas aulas



Foto 4: elaboración de balcones de metal en las ventanas en frente.



Foto 5: sustitución de lavamanos en sanitario de mujeres.




Foto 6: Sustución de lavamanos en sanitario de hombres.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Victor Limpy*  
Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

