

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixmoco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-5264-45	FECHA:	19/06/2024



Foto1: pintada del edificio escolar parte trasera



Foto 2: pintada dentro de las aulas



Foto 3: cambio de lámparas en las aulas del centro educativo.



Foto 4: la colocación de balcones de metal en ventanas, parte frontal del edificio



Foto 5: sustituyen lavamanos en los baños




Foto 6: preparando espacio para colocación de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

