



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixmoco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-5264-45	FECHA:	18/07/2024



Foto 1: el edificio pintado de dos niveles



Foto 2: 6 aulas pintadas, en el interior.



Foto 3: lámparas cambiadas en las aulas del primer y segundo nivel



Foto 4: balcones instalada en la parte frontal del edificio escolar en los dos niveles.



Foto 5: lavamanos nuevos en baño de mujeres.




Foto 6: lavamanos nuevos en baño de hombres.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público