



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN LUIS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA, SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1204 5272 45	FECHA:	23/02/2024




Foto 1: colocación de balcones a ventajales




Foto 2: sustitución de tendido eléctrico




Foto 3: pintura a paredes



Instalación de cometida




Foto 5: Colocación de puertas a sanitarios





Foto 6: cambio o sustitución de vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Alexandro Lopez Zacarias*  
Firma y sello del Presidente de la OPI



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



*Alexandro Lopez Zacarias*