

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Exial Linda Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0013-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Sustitución muro perimetral



Foto 2: Sustitución muro perimetral



Foto 3: Sustitución muro perimetral



Foto 4: Sustitución muro perimetral



Foto 5: Sustitución muro perimetral



Foto 6: Sustitución Muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público