

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Exial Linda Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0013-43	FECHA:	18/07/2024 ✓



Foto 1: Sustrucción muro perimetral 10 mts.




Foto 2: Sustrucción muro perimetral 30 mts.



Foto 3: Sustrucción muro perimetral 30 mts.



Foto 4: Sustrucción muro perimetral 50 mts.



Foto 5: Sustrucción muro perimetral 20 mts.




Foto 6: Foto 5: Sustrucción muro perimetral 50 mts.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Rus*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

