



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacchilón, Aldea Chilive
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0017-43	FECHA:	07/07/2024



Foto 1: losa construida



Foto 2: losa de patio construida



Foto 3: pila de dos lavaderos sustituida



Foto 4: estufa rural sustituida






Foto 5: construcción de estructura de servicios sanitarios



Foto 6: losa de patio construida

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Ovidio S de</p> <p>Firma y sello del Presidente de la O</p> 	<p></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p> 
--	--