



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Pareje El Pito, Aldea Subchal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0023-43	FECHA:	11 de junio de 2024



Foto 1: Reparación de muro de contención EORM del Paraje El Pito, Aldea Subchal.



Foto 2: Reparación de muro de contención EORM del Paraje El Pito, Aldea Subchal.




Foto 3: Reparación de muro de contención EORM del Paraje El Pito, Aldea Subchal




Foto 4: Reparación de muro de contención EORM del Paraje El Pito, Aldea Subchal.




Foto 5: Reparación de muro de contención EORM del Paraje El Pito, Aldea Subchal.



Foto 6: Reparación de muro de contención EORM del Paraje El Pito, Aldea Subchal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

