



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio de los Altos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0031-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 7: Sustitución de lamina donde unen ambos corredores del edificio escolar



Foto 8: Sustitución de lámina en corredores del edificio escolar



Foto 9: Sustitución de lámparas de la cancha polideportiva del edificio escolar




Foto 10: Pintura de muros en la entrada principal



Foto 11 : Pintura del edificio escolar parte exterior



Foto 12: Pintura del edificio escolar parte interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

