

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD/ PREVI0

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos /	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio de los Altos /
ESTABLECIMIENTO:	12-05-0031-43 /	FECHA:	04/07/2024 /



Foto1: Sustitución de red de drenaje y mejoramiento de cocina escolar.



Foto 2: Pintura en muros, interiores y exteriores.




Foto 3: Sustitución y mejoramiento de barandas.



Foto 4: Sustitución de cubierta de lámina.






Foto 5: Sustitución de puertas.



Foto 6: mejoramiento de red eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---