



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Paraje El Gavilán, Aldea Agel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-05-0082-43	FECHA	24/09/2024



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de estructura de soporte de metal por metal.



Foto 2: Reparación de pañuelos.



Foto 3: Fabricación e instalación de de ventana de metal.



Foto 4: Reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 5: Reparación de tubo HG y malla galvanizada.



Foto 6: Sustitución de accesorios inodoro, sustitución de inodoro. Sustitución de tubería pvc agua principal aguas negras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

