



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje El Gavilán, Aldea Agel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0082-43	FECHA:	02/12/2024



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de estructura de soporte de metal por metal.



Foto 2: Reparación de pañuelos.



Foto 3: Fabricación e instalación de de ventana de metal.



Foto 4: Reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 5: Reparación de tubo HG y malla galvanizada.



Foto 6: Sustitución de accesorios inodoro, sustitución de inodoro. Sustitución de tubería pvc agua principal aguas negras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

