

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHININGÜITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0219-43	FECHA:	23/02/2024




Foto 1: Escuela No. 2 Sustitucion de pila cocina




Foto 2: escuela No. 2 Sustitucion de plancha cocina



Foto 3: Escuela No. 2 Sustitución de láminas




Foto 4: Escuela No. 2 Pintura en el exterior



Foto 5: Escuela No. 1 Sustitución de piso



Foto 6: Escuela 1 No. Sustitución de Piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Ramon Ali Aguilera</i> Firma y sello del Presidente de la O</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	---	---	---