

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea El Colmito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Colmito, San Miguel Ixtahuacán, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0222-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Muro de contención de la EORM Aldea El Colmito



Foto 2: Porton de la EORM Aldea El Colmito



Foto 3: Porton del Centro Educativo EORM Aldea El Colmito



Foto 4: Patio del Centro Educativo EORM Aldea El Colmito



Foto 5: Patio del centro Educativo EORM Aldea El Colmito



Foto 6: Lava manos del Centro Educativo EORM Aldea El Colmito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia  


  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
