

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0227-43	FECHA:	15/04/2024



Foto1: Quitando medidas de las puestas del edificio de un nivel



Foto 2: observando los vidrios dañados los cuales se van a cambiar



Foto 3: Quitando las medidas para la realizacion de balcones.



Foto 4: Medidas de las baranadas que se van a reparar



Foto 5: Dando inicio a la construccion de remozamiento y llegada del señor herrero



Foto 6: Observación y medición de proyecto de remozamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.






Firma y sello del Presidente de la OPF      Firma y Sello Director Centro Educativo Público