



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0228-43	FECHA:	2/07/2024



Foto 1: Vista de Construcción finalizado del muro de contención, localizado a la derecha de los edificios escolares, atrás de la Cocina Escolar, limite con terreno de vecino de la comunidad



Foto 2: Vista de muro de contención, localizado atrás de la Cocina Escolar, lado derecho del los edificios escolares.



Foto 3: Vista del muro perimetral de block y malla, finalizado, ubicado a la derecha de los edificios escolares, pegado a los graderios del campo de futbol.



Foto 4: Vista del muro perimetral de block finalizado, atrás de los lavamanos de concreto.



Foto 5: Vista del muro perimetral finalizado, que conecta con la entrada principal, atrás de los lavamanos de concreto.




Foto 6: Vista del portón finalizado, localizado en la entrada principal del Centro Educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
--	---