



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SALITRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0229-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Torta de cemento en mal estado.




Foto 2: Torta de cemento en mal estado.




Foto 3: Porton en mal estado, malla rota y columnas de madera deterioradas.



Foto 4: Circulación en mal estado, malla rota y tubo doblado.




Foto 5; Circulación en mal estado, malla rota y columnas quebradas.



Foto 6: Circulación en mal estado, malla rota y columnas quebradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Pedro J. Llanes Leon*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo P...

