



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SALITRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0229-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: Torta de cemento en mal estado



Foto 2: Torta de cemento en mal estado



Portón en mal estado, malla rota y columnas de madera deterioradas.



Foto 4: Circulación en mal estado, malla rota y tubo doblado.




Foto 5: Circulación en mal estado, malla rota y columnas quebradas




Foto 6: Circulación en mal estado, malla rota y columnas quebradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro J. León P.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

