



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Aldea Cabajchun	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cabajchun, San Miguel Ixtahuacán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1205 0230 43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Patio del centro educativo E.O.R.M Aldea Cabajchun



Foto 2: Patio del centro educativo E.O.R.M Aldea Cabajchun



Foto 3: Lámina de techado, lado derecho E.O.R.M Aldea Cabajchun



Foto 4: Lámina de techado, lado izquierdo E.O.R.M Aldea Cabajchun




Foto 5: Ventana Valconeada cocina E.O.R.M Aldea Cabajchun




Foto 6: Ventana Valconeada cocina E.O.R.M Aldea Cabajchun

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público