



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Sistema

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Aldea Cabajchun	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cabajchun, San Miguel Ixtahuacán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0230-43	FECHA:	7/06/2024



Foto 1: Patio del centro educativo E.O.R.M Aldea Cabajchun



Foto 2: Patio del centro educativo E.O.R.M Aldea Cabajchun




Foto 3: Lámina de techado, lado derecho E.O.R.M Aldea Cabajchun




Foto 4: Lámina de techado, lado izquierdo E.O.R.M Aldea Cabajchun



Foto 5: Ventana Valconeada cocina E.O.R.M Aldea Cabajchun



Foto 6: Ventana Valconeada cocina E.O.R.M Aldea Cabajchun

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de las hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P. 


Firma y Sello Director Centro Educativo Público 