



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0231-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Sustitución de lámina galvanizada por lámina troquelada aluzinc del modulo N.1



Foto 2: Sustitución de capote de lámina galvanizada por lámina troquelada aluzinc del modulo N.1



Foto 3: sustituciónn de piso de cemento a mosaico del aula N.1 del modulo N.1



Foto 4: Sustitución de piso de cemento a mosaico del aula N.2 del modulo N.1



Foto 5: Sustitución de piso rustico por mosaico del aula N.3 del modulo N.1



Foto 6: Sustitución piso rustico por mosaico del aula N. 4 modulo N.1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público