



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0231-43	FECHA:	8/07/2024



Foto1: Se finalizo el cambio de techo de lámina galvanizado por lámina troquelada



Foto 2: Finalización de cambio de piso rústico por piso de granito exitosamente en el módulo de 4 aulas, dirección y corredor



Foto 3: Se finaliza la pintada interior de las aulas remodeladas.




Foto 4: Trabajo terminado en la remodelación de puertas y chapas.



Foto 5: Limpieza de piso de granito en las aulas del proyecto finalizado.




Foto 6: proyecto de remozamiento finalizado con el cambio de techo y sustitución de piso, financiado por el Ministerio de Educación 2024.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

