



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixpuná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0234-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Imégen acerca de la reparación del techo de lámina



Foto 2: Continúa Imégen acerca de la reparación del techo de lámina



Foto 3: Sustitución del piso por cerámica



Foto 4: Continúa imagen sobre mejoramiento de piso



Foto 5: Aulas que necesitan varillas de hierro de metal



Foto 6: Situación actual de las ventanas, peronas entran a sacar cosas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---