



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixpuná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-05-0234-43	FECHA	20/06/2024



Foto 1: Cubierta de lámina finalizado bajo revisión de OPF



Foto 2: Cubierta de lámina finalizado con éxito



Foto 3: Sustitución del piso cerámica finalizado en corredor del edificio



Foto 4: Sustitución de piso terminado en el interior del edificio



Foto 5: Estructura de metal fabricado



Foto 6: Estructura de metal colocado y finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

*Rosendo N. D. M.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

