



Ministerio de Educación
Guatemala

Negríta" REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Ixcaniche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0235-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Susitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal (3x2 pulgadas)



Foto 3: pintura en muros de exteriores e interiores.



Foto 4: Intalación de vidrios y matenimiento en balcones pintura.



Foto 5: Sustitucion de piso de torta de cemento por ceramico.



Foto 6: Mantenimiento de estructura y aplicación pintura en 4 puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elena V Bautista D.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Ixcanchiche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0235-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal (3x2 pulgadas)




Foto 3: Repello en muro



Foto 4: Sustitución inodoro, sustitución lavamanos



Foto 5: Sustitución de puertas en servicio sanitario



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elena V. Bautista D.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Ruiz...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

