

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS Versión 1

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0237-43	FECHA:	25/10/2024



Foto 1 : Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26. Modulo 3



Foto 2 : Sustitucion de lamina por lamina troquelada. Modulo 3



Foto 3: Sustitucion de canal de PVC por metal. Modilo 3.



Foto 4: Sustitucion de estructura de soporte de metal pot metal (una parte). Modulo 3



foto 5: Mantenimiento de estructura de madera. Modulo 1



Foto 6: cambio de techo en mal estado, lamina oxidada y quebrada. Modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisco de Barona

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

