

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficia Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Subchal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1205-0243-43	FECHA:	08 de febrero de 2024



**Foto 1: sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26**



**Foto 2: sustitución de estructura de metal de ventana**




**Foto 3: sustitucion de puertas en servicios sanitarios**



**Foto 4: aplaicación de repello se servicio sanitario**



**Foto 5: sustitución de puertas**



**Foto 6: reparacion de sistema electrico**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público