



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Subchal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0249-41	FECHA:	19 de febrero de 2024



Foto1: reparación de sistema electrico



Foto 2: sustitución de pared de baños y puertas de metal



Foto 3: sustitución de canal metal



Foto 4: sustitución de lamina, por lámina troquelado aluzinc calibre 26



Foto 5: pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: sustitución de vidrios de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público