



Negrita" REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Belén Cancela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-1177-43	FECHA:	9/30/2024



Foto1: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 2: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso




Foto 3: Reparación de tubo hg y maya galvanizada



Foto 4: Reparación de tubo hg y maya galvanizada.



Foto 5: Reparación de tubo hg y maya galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

