

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Colorada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1205-1264-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 en Cocina Escolar




Foto 2: Sustitucion de planchas de metal de tres hornillas y chimeneas de metal en Cocina Escolar




Foto 3: Sustitucion de piso de torta de coconeto a piso de granito en Cocina Escolar



Foto 4: sustitucion de estructura de soporte de madera por metal en Cocina Escolar





Foto 5: Sustitucion de canal de pvc en Edificio 2 EORM.



Foto 6: Repello de paredes interiores y exteriores en Cocina Escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público