



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Colorada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-1264-43	FECHA:	2/07/2024



Foto1: Pintura en interiores, sustitución de pila y repello de pared de cocina.



Foto 2: Sustitución de plancha de metal de tres ornillas de chimenea de metal.



Foto 3: Sustitución de piso de torta a piso de granito.



Foto 4: sustitucion de estructura de madera por metal , sustitución de lamina toquelada aluzinc calibre 26 y Sustitucion de canales.



Foto 5: Sustitución de balcones.



Foto 6: Sustitucion de barandas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

