



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA AEORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SALITRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-4288-41	FECHA:	14/05/2024




Foto 1: Paredes húmedas sin repello.



Foto 2: Área de mingitorios en mal estado, con olores fuertes.




Foto 3: Inodoros en mal estado.



Foto 4: Bajadas de agua en mal estado, rotos e incompletos.




Foto 5: Bajadas de agua en mal estado, rotos e incompletos.



Foto 6: Bajadas de agua en mal estado, rotos e incompletos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Pedro Fabian de Leon Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
--	---