



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA AEORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SALITRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-4288-41	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: Paredes húmedas sin repello.




Foto 2: Área de mingitorios en mal estado, con olores fuertes.




Foto 3: Inodoros en mal estado



Foto 4: Bajadas de agua en mal estado.



Foto 5: bajadas de agua en mal estado, rotos e incompletos.



Foto 6: Bajadas de agua en mal estado, rotos e incompletos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Julián Salazar P.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

