



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0001-43	FECHA:	14 de noviembre de 2024



Foto1: Sustrucción de piso ceramico aula No. 1



Foto 2: Sustrucción de piso ceramico Aula No. 2



Foto3: Sustrucción de piso ceramico auala aula No. 3



Foto 4: Sustrucción de piso ceramico aula No. 4



Foto 5: Sustrucción de piso ceramico Dirección y bodega




Foto 6: chorros en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---