



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0001-43	FECHA:	25 de noviembre de 2024



Foto1: Sustrucción de piso ceramico (aula No. 1)



Foto 2: Sustrucción de piso ceramico (aula No. 2)



Foto3: Sustrucción de piso ceramico (aula No. 3)



Foto 4: Sustrucción de piso ceramico (aula No. 4)



Foto 5: Sustrucción de piso ceramico Dirección y bodega



Foto 6: Sustrucción de chorros en labamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público