



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0004-43	FECHA:	30 de septiembre de 2024




Foto1: Sustitución de piso por ceramica.



Foto 2: Pintada de pared de dirección.



Foto 3: Reparacion plancha de concreto de patio.



Foto 4: Fabricación e instalación de balcon.



Foto 5: Fabricacion de e instalacion de balcon.



Foto 6: Fabricacion de e instalacion de balcon.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Cresancio Tony Ray</i> Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío la Unión, Concepción Tutuapa</p>	<p><i>Angie</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío la Unión, Concepción Tutuapa</p>
--	---