

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0004-43	FECHA:	27 de noviembre de 2,024



Foto1: Sustitución de piso por cerámica (Aula 1)




Foto 2: Pintada en muros interiores (Dirección)



Foto 3: Reparación plancha de concreto de patio



Foto 4: Fabricación e instalación de balcones




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Presencia de...
Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia



S...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

