



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Tuicuxen, Aldea Sóchel Concepción Tutuapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0024-43	FECHA:	27 de febrero de 2024



Foto 1: Estado actual del piso de concreto módulo 2.




Foto 2: Estado actual de lámina



Foto 3: espacio físico para instalación de pila




Foto 4: estado actual previo a construcción de paso de agua pluvial módulo 3 planta baja.






Foto 5: Estado actual exterior en que se encuentra las letrinas..




Foto 6: Estado actual en que se encuentra los servicios de letrina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPA



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

