



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LACANDON CHICO, ALDEA LACANDON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0027-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: sustitucion de lamina por lamina trquejada calibre 26 (modulo 1)



Foto 2: Mantenimiento de estructura de metal (modulo 1)



Foto 3: sustitucion de puerta (modulo 1)



Foto 4: Sustitución de balcones de metal (modulo 1)



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto (patio)




Foto 6: Sustitución de chimineas de metal por concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

