



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Corral de Piedra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0029-43	FECHA:	



Foto1: Sustitución de lamina




Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Sustitución de deposito 1100 litros



Foto 4: Sustitución de piso ceramico



Foto 5: .Sustitución de costaneras



Foto 6: . Cambio de cubierta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello Director Centro Educativo Público	