



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Pilas, Aldea Ixcámiche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0031-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Sustrucción de Lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Ventanas-Sustrucción de vidrios



Foto 3: Sustrucción de Estufa Rural



Foto 4: Estructura de Techo-Sustrucción lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustrucción Inodoros




Foto 6: Reparación de Piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la QPE





Firma y Sello Director Centro Educativo

