



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mxita	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Tablas, Aldea Sichivila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0032-43	FECHA:	27/09/2024



Foto1: 6.4 Sustitución de piso de torta de cemento



Foto 2: 6.5 Sustitución de piso cerámico




Foto 3: Aula 2. 6.5 Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Aula 3. 6.5 Sustitución de piso cerámico




Foto 5: Aula 4. 6.5 Sustitución de piso cerámico



Foto 6: 6.4 Sustitución de piso de torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

*Olinio Ramon Lizaro*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

