



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiquila, Aldea Sóchel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0037-43	FECHA:	31/10/2024



Foto1: 1.1 sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2:
2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal M2



Foto 3:
5.6 Sustitución de balcones de metal



Foto 4:
5.5 Sustitución de balcones de metal



Foto 5:
10.3 Sustitución inodoro




Foto 6:
19.4 Fabricación e instalación de puertas de metal en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ezequiel Ambrocio Diaz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiquila, Aldea Sóchel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0037-43	FECHA:	31/10/2024



Foto 1:
14.4 Sustrucción de tubería PVC línea principal aguas pluviales



Foto 2:
21.1 Repello en muro



Foto 3:
6.4 Reparación de piso cerámico




Foto 4:
20.7 Instalación de azulejo en estufa rural




Foto 5:
18.3 Sustrucción de depósito de agua 1700 lt



Foto 6:
19.5 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Ezequiel Ambrosio Díaz</i> Firma y sello del Presidente de la OPA</p> 	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiquila, Aldea Sóchel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0037-43	FECHA:	31/10/2024



Foto 1:
6.3 Reparación de piso de granito



Foto 2:
6.3 Reparación de piso de granito



Foto 3:
7.3 Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 4:
7.3 Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 5:
11.1 Mantenimiento a barandas de metal



Foto 6:
14.3 Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA PARAJE CHIQUELA, ALDEA SÓCHEL CONCEPCIÓN TUTUAPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO PARAJE CHIQUELA, ALDEA SÓCHEL CONCEPCIÓN TUTUAPA
--	---	---	---