



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiquila, Aldea Sóchel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0037-43	FECHA:	9/11/2024



**Foto 1:**  
6.3 Reparación de piso de granito



**Foto 2:**  
6.3 Reparación de piso de granito



**Foto 3:**  
7.3 Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



**Foto 4:**  
7.3 Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



**Foto 5:**  
21.1 Repello en muro



**Foto 6:**  
14.3 Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Escqueirel Ambrojo Diaz*  
Firma y sello del Presidente de la OPE




*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiquila, Aldea Sóchel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0037-43	FECHA:	9/11/2024




**Foto 1:**  
14.4 Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales




**Foto 2:**  
21.1 Repello en muro



**Foto 3:**  
6.4 Reparación de piso cerámico



**Foto 4:**  
20.7 Instalación de azulejo en estufa rural



**Foto 5:**  
18.3 Sustitución de depósito de agua 1700 lt



**Foto 6:**  
8.2 Reparación de banquetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Escuela/Ambrosio D. A. 2*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiquila, Aldea Sóchel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0037-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 4: Sustitución de Balcones de metal



Foto 5: Sustitución de piso granito en aula Módulo 1



Foto 6: Sustitución de azulejo en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ezequiel Ambrocio Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

