



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiquila, Aldea Sóchel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0037-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 7: Sustrucción de canal de PVC



Foto 8: Reparación de banquetas en concreto



Foto 9: Sustrucción de inodoro en baño




Foto 10: Sustrucción de azulejo en cocina




Foto 11: Sustrucción de depósito de agua de 2500 lts



Foto 12: Repello y cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ezequiel Ambrosio Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

