



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Concepción Tutuapa                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Manantial, Aldea Saquichinlaj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-06-0039-43               | FECHA:                         | 10/07/2024                               |



Foto1: balcones colocados



Foto 2: Las Paredes exteriores e inferiores pintadas




Foto 3: Sustitución de deposito de agua colocado



Foto 4: Reparación de muro terminado




Foto 5: Las unidades de luz colocadas



Foto 6: Las Paredes exteriores e inferiores pintadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público