

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COSERÍO LOS CERRITOS, ALDEA NINCHIM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0040-43	FECHA:	



Foto1: Sustitución de lámina



Foto 2: Muro perimetral



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores





Foto 4.1.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maricela Rebeca Peres Pura  
Firma y sello del Presidente de la OPI



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

