



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COSERÍO LOS CERRITOS, ALDEA NINCHIM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0040-43	FECHA:	25/10/2024



Foto1: Sustitución de lámina (modulo B)




Foto 2: Reparación muro perimetral






Foto 3: Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 4: Pintura en muros exteriores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Muriela Rabaca Paredes  
Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

