

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COSERÍO EL ROSARIO, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0047-43	FECHA:	16/05/2024



Foto 1: Estado actual del techo.



Foto 2: Estado actual de estructura de soporte de metal



Foto 3: Reparación Red de drenaje y sustitución de un sanitario



Foto 4: CUNETAS Y BANQUETA



Foto 5: Estado actual de cunetad de concreto



Foto 6: Estado Actual del losa de patio de cocina y escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edgar Ramirez S.
 Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público