



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ROSARIO, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0047-43	FECHA:	17/09/2024



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada.



Foto 2: Sustitución de torta de concreto.



Foto 3: Sustitución de inodoro.



Foto 4: Reparación de cuneta de concreto.



Foto 5: Reparación de cuneta.



Foto 6: Reparación de losa de patio de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*Edgar Ramirez I.*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público